



Nr 1. // PIANINO LEGNICA

model 110 A // nr fabryczny 71395 // rok produkcji 1976

OBUDOWA PIANINA: Mahoń barwiony, wysoki połysk, lakier poliestrowy. Stopy pianina niestabilne. Obicia lakieru na nakrywie klawiaturowej i ubytki forniru na skrzydłach, widoczne otarcia.

DŹWIĘCZNIKA: Kołki stroikowe luźne, wcześniej dobite do styku struny z dyblem. Mostek wiolinowy w części dyskantowej rozłupany na linii sztyftów na długości około 15 cm. Płyta rezonansowa bez pęknięć.

MECHANIZM: Młotki pianinowe zużyte (do profilowania lub wymiany), kilka osiek wysuniętych z widełek orzecha.

KLAWIATURA: Klawisze podczas naprawy jednostronnie wyklejone kaszmirem na belce pryzmatycznej.

